

Opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych

Lp.	Jednostka	Zabezpieczenia przeciwpożarowe	Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej			
1.	Budynek Urzędu Miejskiego, ul. Traugutta 2 (nieużytkowany)	brak	- okratowane okna budynku - alarm tylko na miejscu
	Budynek Biurowy Urzędu Miejskiego, ul. Torowa 9	- gaśnice lub agregaty: 4 szt.	- drzwi zewnętrzne wyposażone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, - okratowane okna budynku - alarm tylko na miejscu
	Budynek Urzędu Miejskiego- posterunek policji, ul. Piłsudskiego 9	- gaśnice lub agregaty: 4szt.	- drzwi zewnętrzne wyposażone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, - okratowane okna budynku - alarm tylko na miejscu
	Budynek Domu Kultury, ul. Kościelna 8	-gaśnice lub agregaty: 4 szt. - hydranty wewnętrzne: 2 szt.	- okratowane okna budynku (część) - alarm tylko na miejscu
	Budynek Wiejskiego Domu Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej, ul. Wesoła 26, Czarna Wieś Kościelna	-zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, -urządzenie sygnalizujące powstanie pożaru – ręczne sygnalizowanie pożaru -gaśnice lub agregaty: 3 szt.	- okratowane okna budynku
	Budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej, ul. Czajkowskiego 9	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, -gaśnice lub agregaty: 4 szt.	- drzwi zewnętrzne wyposażone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, - alarm tylko na miejscu
	Budynek Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, -urządzenie sygnalizujące powstanie pożaru – ręczne sygnalizowanie pożaru - gaśnice lub agregaty: 4 szt.	- drzwi zewnętrzne wyposażone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, - alarm tylko na miejscu
	Budynek drewniany w Niemczynie	brak	są stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
	Targownica miejska w Czarnej Białostockiej, ul. Piłsudskiego 60	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice lub agregaty: 2 szt.	- okratowane okna budynku (część)
	Budynek hali sportowej, ul. Konopnickiej 7	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, -gaśnice lub agregaty: 2 szt. - hydranty wewnętrzne: 2 szt.	są stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
	Budynek Ośrodka Zdrowia w Czarnej Wsi Kościelnej, ul. Wesoła 24	-gaśnice lub agregaty: 2 szt	są stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
	Budynek Ośrodka Zdrowia w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 1	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, -gaśnice lub agregaty: 5 szt. - hydranty wewnętrzne: 2 szt.	- okratowane okna budynku - alarm tylko na miejscu
	Budynek OSP w Czarnej Białostockiej, ul. Tartaczna 5	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, -gaśnice lub agregaty: 4 szt.	są stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

Budynek Świetlicy Wiejskiej w Wólce Ratowieckiej	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - urządzenie sygnalizujące powstanie pożaru – ręczne sygnalizowanie pożaru - gaśnice lub agregaty: 1 szt.	- drzwi zewnętrzne wyposażone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe,
Budynek OSP w Czarnej Wsi Kościelnej, ul. Wesoła 22	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice lub agregaty: 2 szt.	są stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
Budynek administracyjno-biurowy na działce 1068/2, ul. Prusa	brak	są stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
Budynek mieszkalny ul. Leśna 5	brak	są stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
Budynek mieszkalny ul. Leśna 10, ul. Wrzosowa 1, ul. Wrzosowa 2, ul. Wrzosowa 3, ul. Wrzosowa 4, ul. Kosińskiego 5/1, 5/3, ul. Czajkowskiego 11, ul. Marszałkowska 19, ul. Marszałkowska 23, ul. Marszałkowska 25, ul. Parkowa 7, ul. Gołębia ¾, ul. Białostocka 47	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,	są stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
Budynek przemysłowy, ul. Brzozowa 1A	brak	są stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
Garaże, ul. Brzozowa 1A	brak	są stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
Budynek mieszkalny, Niemczyn 36, Niemczyn 44	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,	są stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
Budynek mieszkalny, ul. Marszałkowska 1/2	brak	są stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
Budynek gospodarczy, ul. Traugutta 2, ul. Leśna 10, ul. Kosińskiego 5, ul. Czajkowskiego 11, ul. Marszałkowska 19, ul. Parkowa 7, ul. Gołębia 3,	brak	są stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
Budynek gospodarczy Domu Kultury, ul. Kościelna 8	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,	są stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
Budynek gospodarczy Wiejskiego Domku Kultury, ul. Wesoła 26	brak	są stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
Budynek OSP Łączyn	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,	są stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
Budynek gospodarczy Targowica, ul. Piłsudskiego 60	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice lub agregaty: 2 szt. -hydranty wewnętrzne: 1 szt.	są stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
Budynek gospodarczy Niemczyn 36, ul. Marszałkowska 23, ul. Marszałkowska 1	brak	są stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
Garaż murowany ul. Wesoła 24, Czarna Wieś Kościelna	brak	są stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

	Budynek OSP Zdroje	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,	są stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
	Garaż murowany, ul. Piłsudskiego 9	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,	są stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, -gaśnice lub agregaty: 1 szt.	są stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
	Budynek Szkoły, ul. Szkolna 1	brak	są stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
	Magazyn paliw OSP w Czarnej Białostockiej, ul. Tartaczna 5	brak	są stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
	Budynek ośrodka zdrowia w Czarnej Wsi Kościelnej, ul. Szkolna 1, Czarna Wieś Kościelna	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, -gaśnice lub agregaty: 1 szt.	- drzwi zewnętrzne wyposażone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe,
	Budynek Urzędu Miejskiego, ul. Torowa 14A	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, -urządzenie sygnalizujące powstanie pożaru – ręczne sygnalizowanie pożaru - gaśnice lub agregaty: zgodnie z przepisami ppoż. -hydranty wewnętrzne: 3 szt.	- drzwi zewnętrzne wyposażone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, - alarm tylko na miejscu -monitoring
	Budynek przy ul. Fabrycznej 2/2	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,	są stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
2.	Dom Kultury Ul. Kościelna 8	- jednostka mieści się w budynku Urzędu Miejskiego /opis powyżej/	-jednostka mieści się w budynku Urzędu Miejskiego /opis powyżej/
3.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Torowa 14A	- jednostka mieści się w budynku Urzędu Miejskiego /opis powyżej/	-jednostka mieści się w budynku Urzędu Miejskiego /opis powyżej/
4.	Miejska Biblioteka Publiczna ul. Torowa 9	- jednostka mieści się w budynku Urzędu Miejskiego /opis powyżej/	-jednostka mieści się w budynku Urzędu Miejskiego /opis powyżej/
5.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Romualda Traugutta		
	Szkoła -budynek murowany	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, -urządzenie sygnalizujące powstanie pożaru – ręczne sygnalizowanie pożaru -gaśnice: zgodnie z przepisami ppoż. - hydranty wewn.: zgodnie z przepisami ppoż.	- drzwi zewnętrzne wyposażone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe - system alarmujący służby z całodobową ochroną, - monitoring
	Szkoła - budynek gospodarczy	brak	- zamek
6.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II		
	Budynek szkolny	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej - gaśnice - 16 szt. - hydranty wewnętrzne: 6 szt.,	- drzwi zewnętrzne wyposażone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, - okratowane okna budynku - alarm tylko na miejscu - monitoring
7.	Przedszkole „Kraina Marzeń”		
	Budynek Przedszkola	- gaśnice: 6 szt. - hydranty zewnętrzne: 5 szt.	- drzwi zewnętrzne wyposażone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe

		- hydranty wewnętrzne: 5 szt.	- okratowane okna budynku - alarm z sygnałem lokalnym
8.	Szkoła Podstawowa w Czarnej Wsi Kościelnej		
	Budynek szkolny	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice: zgodnie z przepisami ppoż. - hydranty wewnętrzne: 4 szt.	- monitoring (w tym 1 kamera zewn.) - kraty w części okien

A